



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Objeto: **Reforma da EMEIEF “PRESIDENTE KENNEDY”**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU / ES

Endereço: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO, BAIRRO SÃO JOSÉ.

BAIXO GUANDU–ES

1. RETIRADA DE ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira, tanto janelas quanto portas, possuem partes quebradas ou estão com a estrutura já comprometida, sendo assim, serão substituídas por portas de madeira maciça e janelas de alumínio e vidro.



2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Serão demolidas as alvenarias do banheiro dos funcionários, conforme indicação em projeto, bem como os revestimentos cerâmicos de parede e piso. Os aparelhos sanitários de toda a escola serão substituídos por novos. O piso em Granilite, por estar em situação precária, será demolido, apicoado e substituído por revestimento cerâmico. Na parte externa, próximo à cozinha, deverá ser demolido a estrutura de concreto existente, conforme a quarta imagem a baixo.




3. INFILTRAÇÕES

Em algumas salas, conforme descrição no memorial de cálculo, existem algumas fissuras no teto que provocam infiltração, causando danos nas estruturas, assim, será retirado o reboco danificado para ser feito o reparo com tela eletrosoldada e graute, posteriormente executar o emassamento e pintura.



4. Reparo e troca de equipamentos elétricos

As luminárias, alguns interruptores e ventiladores estão com defeitos necessitando de substituição.



5. Pintura

Tanto as paredes externas quanto internas necessitam de lixamento e pintura nova pois estão descascando ou estão mofadas.



6. Cobertura

Toda a cobertura de telha das platibandas será substituída por novas. A telhas da área de serviço e refeitório também serão retiradas e substituídas, bem como a estrutura de madeira. Serão instalados rufos, calhas e pingadeiras no telhado. No muro serão instaladas pingadeiras, conforme indicado em memorial de cálculo.



7. BANHEIROS ACESSÍVEIS

Realizar a adequação do banheiro com o correto posicionamento dos aparelhos sanitários e barras de apoio conforme a NBR 9050.



8. FORRO DA COZINHA

Realiza o reparo no forro de PVC da cozinha.

