RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 1, BAIRRO ROSÁRIO II, BAIXO GUANDU/ES

FIGURA 01 – Fachada

FIGURA 02 – Portas do Bloco 1 depredadas.

FIGURA 03 – Placas de forro danificadas.

FIGURA 04 – Prateleiras faltantes.

FIGURA 05 – Cozinha não finalizada.

FIGURA 06 – Placas de forro danificadas no Refeitório.

FIGURA 07 – Banheiro incendiado.



FIGURA 08 – Salas de aula.

FIGURA 09 – Vidros danificados.

FIGURA 10 – Piso com trincas.

FIGURA 11 – Área do Playground.

FIGURA 12 – Pátio coberto.